

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 4 年 3 月 8 日

リコール届出番号	外-3358	リコール開始日：令和 4 年 3 月 8 日	
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 兼 CEO ヘグストロム ポンタス (製作国： フランス共和国) (製作者名： DS Automobiles) (問い合わせ先： 0120-92-6813 DS コール)		
不具合部位 (部品名)	かじ取り装置 (パワーステアリングメカニズム)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	パワーステアリングメカニズムにおいて、パワーステアリングモーター製造ラインでモーターの設定が不適切なため、正規の設定と異なる状態で製造されたものがある。そのため、低速域でステアリングを大きく回した場合に、警告灯が点灯し、パワーステアリングのアシストが機能しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、パワーステアリングメカニズムを良品と交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車特定整備事業者：対象台数が少数であり、全ての使用者を把握しているため、機関誌等への掲載は行わない。 ● 弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
DS	3DA-X74AH01	「DS 7」	VR1JJEHZRLY018069～VR1JJEHZRLY047558 令和2年5月7日～令和3年1月16日	4 台	
合計	計1型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 令和2年5月7日～令和3年1月16日	計4台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図



注： は対策する部品を示す

不具合の内容

パワーステアリングメカニズムにおいて、パワーステアリングモーター製造ラインでモーターの設定が不適切なため、正規の設定と異なる状態で製造されたものがある。そのため、低速域でステアリングを大きく回した場合に、警告灯が点灯し、パワーステアリングのアシストが機能しなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、パワーステアリングメカニズムを良品と交換する。

識別

車台番号打刻の上段右側に黄色のペイントを塗る。