


リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 04 年 09 月 21 日

リコール届出番号	外-3473	リコール開始日	令和 04 年 09 月 21 日
届出者の氏名又は名称	Stellantisジャパン株式会社 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム	製作国 : フランス共和国 製作者名 : DS Automobiles 問い合わせ先: 専用フリーダイヤル TEL:0120-92-6813 ホームページ: https://www.stellantis.jp	
不具合の部位 (部品名)	運転者席及び座席(フロントシート)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	左右フロントシートにおいて、車体に固定するボルトの締付トルクが不十分なものがある。そのため使用過程においてボルトが緩み、最悪の場合、衝突時にフロントシートが適切に固定されないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右フロントシートの取付ボルトを規定トルクで締め付ける。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	本国からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクト メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:対象台数が少数であり全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
DS	3LA-X835G06H	「DS 9 E-TENSE」	VR1X2DGSRM2802438～VR1X2DGSRN2800035 令和 04 年 02 月 08 日～令和 04 年 05 月 03 日	3 台	
	7BA-X835G06	「DS 9」	VR1X25GGRM2802665～VR1X25GGRM2803465 令和 04 年 02 月 08 日～令和 04 年 05 月 03 日	3 台	
	(2 型式)	(2 車種)	(輸 入 期 間 の 全 体 の 範 囲) 令和 04 年 02 月 08 日～令和 04 年 05 月 03 日	(計6台)	

改善箇所説明図



注: 改善を施す部位を示す

左右フロントシートにおいて、車体に固定するボルトの締付トルクが不十分なものがある。そのため使用過程においてボルトが緩み、最悪の場合、衝突時にフロントシートが適切に固定されないおそれがある。

改善の内容

全車両、左右フロントシートの取付ボルトを規定トルクで締め付ける。

識別 : 運転席側ドアロックストライカー上部固定ボルトの頭部に黄色ペイントを塗布する。