

リコール届出一覧表



リコール届出日：令和 2 年 5 月 28 日

リコール届出番号	外-3037	リコール開始日：準備出来次第	
届出者の氏名又は名称	Groupe PSA Japan株式会社 代表取締役 アンジェロ シモーネ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オートモビル・プジョー) (問い合わせ先：0120-840-240 プジョーコール) (製作者名： オートモビル・シトロエン) (問い合わせ先：0120-55-4160 シトロエンコール)		
不具合部位（部品名）	車体（フロントサブフレーム）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントサブフレームにおいて、製造機器のメンテナンスが不適切なため、防錆処理が不十分なものがある。そのため、サブフレーム内部に腐食が発生し、当該サブフレームが破損して、最悪の場合、ロアアームが適切に保持できずに走行安定性が損なわれるおそれがある		
改善措置の内容	全車両、フロントサブフレームを対策品と交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌へ掲載する。 ● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-3037のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	ABA-A94HM01	2008	VF3CUHMZ6FY035788～VF3CUHMZ6FY043543 平成27年4月20日～平成27年5月1日	19台	
	ABA-T9HN02	308	VF3LPHNYWFS050916～VF3LPHNYWFS076058 平成27年4月20日～平成27年5月1日	86台	
	ABA-T875F02	5008	VF30E5FVAFS066456～VF30E5FVAFS069918 平成27年4月20日	3台	
シトロエン	ABA-B7C5G01	DS4	VF7NX5GZTFY514848～VF7NX5GZTFY518364 平成27年4月20日～平成27年5月1日	14台	
合計	計4型式	計4車種	輸入期間の全体の範囲 平成27年4月20日～平成27年5月1日	計122台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図



フロントサブフレーム

注： は対策する部品を示す

不具合の内容

フロントサブフレームにおいて、製造機器のメンテナンスが不適切なため、防錆処理が不十分なものがある。そのため、サブフレーム内部に腐食が発生し、当該サブフレームが破損して、最悪の場合、ロアアームが適切に保持できずに走行安定性が損なわれるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、フロントサブフレームを対策品に交換する。

識別

車台番号打刻の上段右側に白ペイントを塗る。