

## リコール届出一覧表


リコール届出日：令和 3 年 11 月 11 日

リコール届出番号	外-3316	リコール開始日：令和 3 年 11 月 11 日		
届出者の氏名又は名称	Groupe PSA Japan株式会社 代表取締役社長 兼 CEO ヘグストロム ポンタス (製作国： フランス共和国) (製作者名： DS Automobiles) (問い合わせ先： 0120-92-6813 DS コール)			
不具合部位 (部品名)	車体 (グリップハンドルのスペーサー)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後席グリップハンドルのスペーサーにおいて、エアバック展開試験の評価が不適切なため、スペーサー (左右) をメタルストラップで車体のブラケットに固定されていない。そのため、カーテンエアバッグ展開時にスペーサーが車体から外れ、スペーサーの鋭利な箇所が車室内にむき出しとなり、乗員がケガをするおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、後席グリップハンドルのスペーサー (左右) をメタルストラップで車体のブラケットに固定する。			
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件	
発見の動機	本国からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>● 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する</li> <li>● 弊社ホームページに掲載する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
DS	3DA-X74AH01	「DS 7」	VR1JJEHZRLY037230～VR1JJEHZRMY502871 令和2年12月7日～令和3年8月7日	105 台	
	3LA-X745G06H	「DS 7 クロスバック E-TENSE」	VR1J45GBULY037235～VR1J45GBUMY011924 令和3年2月28日～令和3年5月18日	48 台	
	7BA-X745G06	「DS 7」	VR1J45GGULY037774～VR1J45GGUMY501278 令和2年12月7日～令和3年5月18日	41 台	
合計	計3型式	計2車種	輸入期間の全体の範囲 令和2年12月7日～令和3年8月7日	計194台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

## 改善箇所説明図



注：  は対策する部品を示す

### 不具合の内容

後席グリップハンドルのスペーサーにおいて、エアバック展開試験の評価が不適切なため、スペーサー（左右）をメタルストラップで車体のブラケットに固定されていない。そのため、カーテンエアバッグ展開時にスペーサーが車体から外れ、スペーサーの鋭利な箇所が車室内にむき出しとなり、乗員がケガをするおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、後席グリップハンドルのスペーサー（左右）をメタルストラップで車体のブラケットに固定する。

### 識別

運転席側ドアロックストライカー上側の固定ボルトの頭に青色のペイントを塗る。