

リコール届出一覧表


リコール届出日：令和 4 年 5 月 17 日

リコール届出番号	外-3387	リコール開始日：準備出来次第	
届出者の氏名又は名称	Stellantisジャパン株式会社 代表取締役社長 兼 CEO ヘグストロム ポンタス (製作国： フランス共和国) (製作者名： オートモビル・プジョー) (問い合わせ先：0120-840-240 プジョーコール) (製作者名： DS Automobiles) (問い合わせ先：0120-92-6813 DS コール)		
不具合部位（部品名）	原動機（オンボードチャージャー及びEVCU）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	オンボードチャージャー及びEVCU（エレクトリックドライブブレーンスーパーバイザー ECU）において、オンボードチャージャーの基板の接続及びEVCUのソフトウェアが不適切なため、オンボードチャージャーに一時的な電圧変動が発生し、EV システムの故障と判断してしまい、警告灯点灯、警告メッセージの表示、及びモーターの作動停止が発生するおそれがある。このため、車両が走行中に停止し、停止後すぐに再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、EVCU 及び関連するソフトウェア（バッテリーEV システム）を対策プログラムに更新する。また、オンボードチャージャーのシリアル番号を確認し、該当する場合はオンボードチャージャーを対策品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する ● 弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	ZAA-P21ZK01	「e-208」	VR3UHZKXZLT052238～VR3UHZKXZLT091653 令和2年9月14日～令和2年11月4日	85 台	
	ZAA-P24ZK01	「e-2008」	VR3UKZKXZKJ890612～VR3UKZKXZLJ846217 令和2年4月18日～令和2年12月15日	40台	
DS	ZAA-D34ZK01	「DS 3 クロスバック E-TENSE」	VR1UJZKXZKW142341～VR1UJZKXZLW024717 令和2年4月18日～令和2年11月16日	14 台	
合計	計3型式	計3車種	輸入期間の全体の範囲 令和2年4月18日～令和2年12月15日	計139台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図



注： は対策する部品を示す

不具合の内容

オンボードチャージャー及び EVCU（エレクトリックドライブトランススーパーバイザー ECU）において、オンボードチャージャーの基板の接続及び EVCU のソフトウェアが不適切なため、オンボードチャージャーに一時的な電圧変動が発生し、EV システムの故障と判断してしまい、警告灯点灯、警告メッセージの表示、及びモーターの作動停止が発生するおそれがある。このため、車両が走行中に停止し、停止後すぐに再始動できなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、EVCU 及び関連するソフトウェア（バッテリーEV システム）を対策プログラムに更新する。また、オンボードチャージャーのシリアル番号を確認し、該当する場合はオンボードチャージャーを対策品に交換する。

識別

車台番号打刻の上段左側に黄色のペイントを塗る。