

## リコール届出一覧表


リコール届出日:令和 05 年 03 月 07 日

リコール届出番号	外-3582	リコール開始日	準備が整い次第
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 打越 晋	製作国 : フランス共和国 製作者名 : DS Automobiles 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル : TEL:0120-92-6813 ホームページ : https://www.stellantis.jp	
不具合の部位(部品名)	緩衝装置(フロントサスペンションアーム / サブフレーム)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントサスペンションアーム及びサブフレームにおいて、固定ボルトの締め付けが不適切なものがあり、使用過程でゆるむおそれがある。このため、走行中に異音が発生し、最悪の場合、サスペンションアームやサブフレームが保持できなくなり、車両の走行安定性を損なうおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、該当の固定ボルトを規定の手順で締め付けると共に、指定の固定ボルトは新品に交換のうえ締め付ける。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクト メール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者:対象台数が少数であり全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・弊社ホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
DS	3BA-D41HN05	「DS 4」	VR1FRHNSTN1026894～VR1FRHNSTN1026904 令和 04 年 11 月 03 日	3 台	
	3DA-D41YH01	「DS 4」	VR1FCYHZTN1024830～VR1FCYHZTN1038155 令和 04 年 11 月 03 日～令和 04 年 12 月 27 日	91 台	
	3LA-D415G06H	「DS 4 E-TENSE」	VR1F4DGYTN1026763～VR1F4DGYTN1026888 令和 04 年 11 月 03 日	4 台	
	(3 型式)	(2 車種)	( 輸 入 期 間 の 全 体 の 範 囲 ) 令和 04 年 11 月 03 日～令和 04 年 12 月 27 日	(計 98 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

# 改善箇所説明図



基準不適合部位

交換/対策部位

フロントサスペンションアーム及びサブフレームにおいて、固定ボルトの締め付けが不適切なものがあり、使用過程でゆるむおそれがある。このため、走行中に異音が発生し、最悪の場合、サスペンションアームやサブフレームが保持できなくなり、車両の走行安定性を損なうおそれがある。

## 改善の内容

全車両、該当の固定ボルトを規定の手順で締め付けると共に、指定の固定ボルトは新品に交換のうえ締め付ける。

識別：車台番号打刻の車体番号の最左から一桁目の上部に黄色のペイントを塗る。