

連絡先： 物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 06 年 07 月 02 日


リコール届出番号	外-3796	リコール開始日	令和 06 年 07 月 02 日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 打越 晋	製作国 : フランス共和国 製作者名 : Automobiles PEUGEOT 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル : TEL:0120-840-240 製作者名 : Automobiles CITROEN 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル : TEL:0120-55-4106 製作者名 : DS Automobiles 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル : TEL:0120-92-6813 ホームページ : https://www.stellantis.jp	
不具合の部位(部品名)	車内情報システム(制御モジュール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車内情報システム(ナビゲーション、オーディオ等の統合システム)において、制御プログラムが不適切なため、ナビゲーションディスプレイとメータークラスターが消灯し、速度の確認が出来なくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、車内情報システムの制御プログラムを対策仕様に更新する。なお、改善のためのプログラムの書き換えは、対象車両へ遠隔配信にて配信し、使用者自身でインストールしてもらう。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクト メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	3DA-P51YH01	「308」	VR3F3BYHZTNY502297～VR3F3BYHZTRY510805 令和 04 年 03 月 28 日～令和 06 年 03 月 31 日	1,928 台	
プジョー	3DA-P52YH01	「308」	VR3FCYHZTMY528020～VR3FCYHZTRY506856 令和 04 年 06 月 22 日～令和 06 年 03 月 31 日	1,438 台	
プジョー	3LA-P515G06H	「308 HYBRID」	VR3F3DGYTMY527124～VR3F3DGYTPY631218 令和 04 年 06 月 13 日～令和 06 年 3 月 31 日	420 台	
プジョー	3LA-P525G06H	「308 HYBRID」	VR3F4DGYTMY543414～VR3F4DGYTPY634955 令和 04 年 6 月 22 日～令和 06 年 03 月 13 日	221 台	
プジョー	5BA-P51HN05	「308」	VR3FPHNSTNY503953～VR3FPHNSTPY618327 令和 04 年 03 月 28 日～令和 05 年 11 月 28 日	391 台	
プジョー	5BA-P52HN05	「308」	VR3FRHNSTMY528019～VR3FRHNSTPY615024 令和 04 年 06 月 22 日～令和 06 年 03 月 13 日	37 台	

プジョー	3BA-P54HN05	「408」	VR3FPHNSTPY523534～VR3FPHNSTRY514085 令和 05 年 04 月 27 日～令和 06 年 05 月 14 日	1,237 台	
プジョー	3LA-P545G06H	「408 HYBRID」	VR3F3DGYTNY593361～VR3F3DGYTRY511275 令和 05 年 04 月 27 日～令和 06 年 03 月 31 日	333 台	
シトロエン	3LA-E435G06H	「C5 X PLUG-IN HYBRID」	VR7NDDGYPM4800563～VR7NDDGYPN4817215 令和 04 年 03 月 25 日～令和 05 年 02 月 03 日	56 台	
シトロエン	7BA-E435G06	「C5 X」	VR7ND5GFPP4803465～VR7ND5GFPP4802503 令和 04 年 06 月 22 日～令和 05 年 04 月 19 日	268 台	
DS	3BA-D41HN05	「DS 4」	VR1FRHNSTM1019550～VR1FRHNSTP1092383 令和 04 年 03 月 28 日～令和 06 年 06 月 16 日	190 台	
DS	3DA-D41YH01	「DS 4」	VR1FCYHZTM1034851～VR1FCYHZTR1004397 令和 04 年 03 月 28 日～令和 06 年 06 月 16 日	704 台	
DS	3LA-D415G06H	「DS 4 E-TENSE」	VR1F4DGYTN1001122～VR1FRHNSTP1030528 令和 04 年 04 月 01 日～令和 06 年 05 月 14 日	591 台	
	(13 型式)	(8 車種)	(輸 入 期 間 の 全 体 の 範 囲) 令和 04 年 03 月 25 日～令和 06 年 06 月 16 日	(計 7,814 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図



〔 車内情報システム(ナビゲーション、オーディオ等の統合システム)において、制御プログラムが不適切なため、ナビゲーションディスプレイとメータークラスターが消灯し、速度の確認が出来なくなるおそれがある。 〕

改善の内容

全車両、車内情報システムの制御プログラムを対策仕様に更新する。なお、改善のためのプログラムの書き換えは、対象車両へ遠隔配信にて配信し、使用者自身でインストールしてもらう。

識別 : 作業完了車は、液晶モニターの設定画面で表示させることが出来るシステムバージョンが、NHJ.1.20.93.xx 以上であることにより識別する。